

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets nordvegg**

Detalj nr.: **10**

Alder:

**Middelalder**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:



Skader etter rusten dybel  
Del av gesimsprofil restaurert med eksisterende del og  
kalkmørtel.

**Stein før:** Stavangerkleber

**Stein brukt:** Eksisterende deler

**Hugget:** På stedet

**Gipsavst.:** Nei

**Kommentarer/oppfølging:**