

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets nordvegg**

Detalj nr.: **11**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Skader etter rusten dybel
Bruddflate på høyre side renhugget
Ny del tilpasset og limt på med steinlim
Dyblet med 3 mm syrefast stål

Andre deler av ornamentet også flikket med steinlim

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: Ved NDR

Gipsavst.: Ja

Kommentarer/oppfølging:

Tidligere restaurert ant. 1870