

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets nordvegg**

Detalj nr.: **15**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Skader etter rusten dybel
Dybel fjernet fra venstre side
Bruddflate renhugget
Ny del tilpasset
Limt på med steinlim
Dyblet med 3 mm syrefast stål
Flikket med kalkmørtel i overkant av skade

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: Ved NDR

Gipsavst.: Ja

Kommentarer/oppfølging:

Tidligere restaurert ant.1870