

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets nordvegg**

Detalj nr.: **152**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Sprekkskader etter rusten lynavleder

Kule og to øverste to steiner ble demontert
Renset og limt med steinlim
Lynavleder ble rustbehandlet
Murt opp med kalkmørtel

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Eksisterende deler

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging:

Bildene viser tilstanden etter at
toppen var demontert, samt de
enkelte bitene som var sprukket
fra hverandre