

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets nordvegg**

Detalj nr.: **20**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Skader etter rusten dybel som ble fjernet
Bruddflate renhugget
Ny del tilpasset
Limt på med steinlim
Flikket med kalkmørtel i overgang mellom ny og gammel stein

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: Ved NDR

Gipsavst.: Ja

Kommentarer/oppfølging:

Tidligere restaurert ant.1870