

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets nordvegg**

Detalj nr.: **3**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Skader etter rusten spiker.
Venstre del av ornament sprukket/løs og limt tilbake
Flikket med steinlim iblandet steinstøv
Dyblet med 3 mm syrefast stål

Høyre side: fjernet 3 dybler
Bruddflate renhugget
Ny ornamentdel limt på
Flikket med steinlim iblandet steinstøv

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: Ved NDR

Gipsavst.: Ja

Kommentarer/oppfølging:

Tidligere restaurert 1870