

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets nordvegg**

Detalj nr.: **43**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Skader etter rusten dybel
Dybel fjernet
Eksisterende deler limt tilbake med steinlim
Dyblet med 3 mm syrefast stål

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Ja

Kommentarer/oppfølging:

Tidligere restaurert ant. 1870