

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets nordvegg**

Detalj nr.: **44**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Skader etter rusten dybel
Dybel fjernet
Bruddflate renhugget
Ny del tilpasset
Festet med steinlim
Fuget og flikket med kalkmørtel

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: Ved NDR

Gipsavst.: Ja

Kommentarer/oppfølging:

Tidligere restaurert ant.1870