

Før/under restaurering



Etter restaurering



Vegg: **Korets nordvegg**

Detalj nr.: **49**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Skader etter rustne dybler
Dybler fjernet
3 deler felt inn i profil
Limt med steinlim
Flikket med kalkmørtel

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: