

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets nordvegg**

Detalj nr.: **54**

Alder:

**Middelalder, rest. senere**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:



Skader etter rustne dybler  
Dybler fjernet  
Bruddflater renhugget  
To deler på venstre side limt med steinlim  
Dyblet med 3 mm syrefast stål

**Stein før:** Stavangerkleber

**Stein brukt:** Stavangerkleber

**Hugget:** På stedet

**Gipsavst.:** Nei

**Kommentarer/oppfølging:**

Tidligere restaurert ant 1870