

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets nordvegg**

Detalj nr.: **61**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Skader etter rustne dybler

Åpne sprekker venstre side fylt med steinlim og kleber steinstøv

Dybler fjernet på høyre side

Flater renhugget

Ny del tilpasset

Limt med steinlim

Dyblet med 3 mm syrefast stål

Flikket med steinlim og kleberstøv

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging:

Tidligere restaurert ant. 1870