

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: Korets nordvegg

Detalj nr.: 62

Alder:

Middelalder, rest. senere

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Nederste blad på venstre side ødelagt pga. rustende dybel
Bruddflate renhugget
Ny del tilpasset
Limt med steinlim
Dyblet med 3 mm syrefast stål

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: Ved NDR

Gipsavst.: Ja

Kommentarer/oppfølging: