

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets nordvegg**

Detalj nr.: **8**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Skader etter 2 dybler på venstre side
Bruddflate renhugget
Ny del limt på og tilhugget på stedet

Skader også etter dybel på høyre side
Bruddflaten her renhugget
Del nyhugget ved NDR
Tilpasset på stedet
Påmontert med steinlim
Dyblet med 3 mm syrefast stål

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: På stedet/ved NDR

Gipsavst.: Ja

Kommentarer/oppfølging:

Tidligere restaurert 1870