

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets nordvegg**

Detalj nr.: **85**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Skader etter rusten dybel
Dybler fjernet
Bruddflate renhugget
Ny del tilpasset
Limt med steinlim
Dyblet med 3 mm syrefast stål

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: Ved NDR

Gipsavst.: Ja

Kommentarer/oppfølging:

Mulig restaurert 1870