

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets nordvegg**

Detalj nr.: **89**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Skader etter rusten dybel og overflateforvitring.
Originalen var tapt, alle spor var forvitret bort.
Erstattet med en kopi av nr. 74 på nordsiden.
Rester etter kvader i veggen ble meislet ut.
Kopi murt inn i veggen med kalkmørtel.
Dyblet med 4 mm syrefast stål.

MURVERKET:

Ved demontering av denne steinen fikk en et inntrykk av
murkjernen på koret. Kjernen i murverket var fylt med sand uten
noe tegn til bindemiddel. Bindemiddelet (kalk) var altså forvitret
bort.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: Ved NDR

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging:

Tidligere restaurert ant. 1870.
Innfelt bilde kan forstørres ved å
klikke på det.