

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets nordvegg**

Detalj nr.: **9**

Alder:

**Middelalder, rest. senere**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:



Skader etter rusten dybel  
Venstre bruddflate renhugget  
Ny del tilpasset  
Festet med steinlim  
Dyblet med 3 mm syrefast stål

Høyre side: liten del tilpasset på stedet  
Limt med steinlim  
Dyblet med 3 mm syrefast stål

**Stein før:** Stavangerkleber

**Stein brukt:** Stavangerkleber

**Hugget:** På stedet/ved NDR

**Gipsavst.:** Nei

**Kommentarer/oppfølging:**

Tidligere restaurert ant.1870