

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets østvegg**

Detalj nr.: **151**

Alder:

1870

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Krabben var sprukket opp og en del var falt av. Denne delen ble limt tilbake på plass. Det ble også benyttet dybel.

Stein før: Spraglete kleber

Stein brukt: Eksisterende deler

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: