

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets østvegg**

Detalj nr.: **152**

Alder:

1870

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



En del av krabben var sprukket opp. Denne delen ble montert på plass igjen ved hjelp av steinlim og dybel

Stein før: Spraglete kleber

Stein brukt: Eksisterende deler

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: