

Før/under restaurering



Etter restaurering



Vegg: **Korets østvegg**

Detalj nr.: **154**

Alder:

**1870**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:

Krabben var falt av som følge av rustende dybel. Ny krabbe ble hugget på stedet og montert med dybel og steinlim.

**Stein før:** Spraglete kleber

**Stein brukt:** Kviknekleber

**Hugget:** På stedet

**Gipsavst.:** Nei

**Kommentarer/oppfølging:**