

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets østvegg**

Detalj nr.: **156**

Alder:

**1870**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:



Krabben var falt av som følge av rustende dybel. Krabben ble funnet og montert tilbake med dybel og steinlim.

**Stein før:** Spraglete kleber

**Stein brukt:** Eksisterende deler

**Hugget:** Ingen

**Gipsavst.:** Nei

**Kommentarer/oppfølging:**