

Før/under restaurering



Etter restaurering



Vegg: **Korets østvegg**

Detalj nr.: **158**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Del av søylen var sprukket opp som følge av rustende dybel.
Dybelen ble fjernet og sprekker limt med steinlim og flikket med
kalkmørtel.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Ingen

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: