

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets østvegg**

Detalj nr.: **184**

Alder:

Middelalder

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Fugen over konsoll og profil var dårlig. Det ble lagt inn blybeslag som dekket begge deler. Fugen ble fylt med kalkmørtel.



Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Ingen

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: