

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets østvegg**

Detalj nr.: **189**

Alder:

**Middelalder, rest. senere**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:



Ornamentet var sprukket og delvis falt av pga. rustet dybel.  
Dyblen ble fjernet og ny del ble hugget på stedet og limt/dyblet på plass.

**Stein før:** Stavangerkleber

**Stein brukt:** Stavangerkleber

**Hugget:** På stedet

**Gipsavst.:** Ja

**Kommentarer/oppfølging:**