

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets østvegg**

Detalj nr.: **190**

Alder:

**1870**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:

Små sprekker pga. rustenede dybel. Sprekkene ble limt med steinlim og steinstøv.



**Stein før:** Stavangerkleber

**Stein brukt:** Ingen

**Hugget:** Ingen

**Gipsavst.:** Nei

**Kommentarer/oppfølging:**