

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets østvegg**

Detalj nr.: **191**

Alder:

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Små sprekker pga. rustenede dybel. Sprekkene ble limt med
steinlim og steinstøv.



Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Ingen

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: