

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets østvegg**

Detalj nr.: **195**

Alder:

1870

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Liljen ble demontert og en rustende dybel tatt ut. To deler ble limt sammen og satt tilbake på plass med steinlim og dybel.

Stein før: Spraglete kleber

Stein brukt: Ingen

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging:

Legg merke til fuglereir!