

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets østvegg**

Detalj nr.: **196**

Alder:

1870

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Liljen ble demontert og rustende dybel tatt ut. Montert tilbake ved hjelp av steinlim og dybel.



Stein før: Spraglete kleber

Stein brukt: Ingen

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: