

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: Korets østvegg

Detalj nr.: 26

Alder:

1920

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:


Oppsprekking, overflateforvitring og manglende deler. Øvre spisser av profil, vest, sørvest og sør manglet samt toppblomstrer. Profiltoppene ble funnet i kirkens kjeller. Disse ble montert tilbake med steinlim og dyblet med 4 mm syrefast stål. Profiltopp mot nord var oppsprukket, denne ble limt og dybler med 4 mm syrefast stål. Opprinnelige toppblomster på sør og sørvest ble montert tilbake med steinlim. Opprinnelige dybler i kobber står igjen, da ingen ting tydet på at disse hadde forårsaket noen skade. Toppblomst mot vest erstattet med nyhugget, montert på samme måte. Nederste profilspiss i front, høyre side ble funnet i kjeller og montert tilbake. Profildeler i front på venstre side ble montert sammen og limt på plass.

Stein før: Bjørnåkleber

Stein brukt: Forskjellig

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: