

Før/under restaurering



Etter restaurering



Vegg: **Korets østvegg**

Detalj nr.: **34**

Alder:

Del manglet

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Krabbe manglet/var brekt av.
Feste i dekk over profil sto tilbake. Dette ble hugget bort og ny del
tilpasset.
Montert med steinlim.
Steinen er ikke dyblet grunnet infestingens form.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Kviknekleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Ja

Kommentarer/oppfølging:

Den maglende/avbrutte delen ble
senere funnet i kjelleren under
kirken