

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets østvegg**

Detalj nr.: **4**

Alder:

Del manglet

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Delen var borte som følge av rustsprengning

Gjenstående dybel fjernet

Bruddflate renhugget

Ny del montert med steinlim

Dyblet med 4 mm syrefast stål

Stein før: Del manglet

Stein brukt: Kviknekleber

Hugget: Ved NDR

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging:

Rekonstruert etter gipsavstøpn.
av tilsvarende ornamenter

Det er mulig original ligger lagret i
kjeller under kirken