

Før/under restaurering



Etter restaurering



Vegg: **Korets østvegg**

Detalj nr.: **8**

Alder:

**Del manglet**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:

Delen var borte som følge av rustsprengning

Gjenstående dybel fjernet

Bruddflate renhugget

Ny del montert med steinlim

Dyblet med 4mm syrefast stål

**Stein før:** Del manglet

**Stein brukt:** Kvikne

**Hugget:** Ved NDR

**Gipsavst.:** Nei

**Kommentarer/oppfølging:**

Rekonstruert etter gipsavstøpn.  
av tilsvarende ornamenter

Mulig original ligger lagret i kjeller  
under kirken