

Før/under restaurering



Etter restaurering



Vegg: **Korets østvegg**

Detalj nr.: **81**

Alder:

**1870**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:

Eksisterende deler funnet og festet på igjen ved hjelp av steinlim og dybling.

**Stein før:** Spraglete kleber

**Stein brukt:** Eksisterende deler

**Hugget:** Ingen

**Gipsavst.:** Nei

**Kommentarer/oppfølging:**