

Før/under restaurering



Etter restaurering



Vegg: **Korets østvegg**

Detalj nr.: **83**

Alder:

1870

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Manglende deler hugget og festet ved hjelp av dybler og steinlim.

Stein før: Spraglete kleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Ja

Kommentarer/oppfølging: