

## Før/under restaurering

## Etter restaurering

Vegg: **Korets østvegg**

Detalj nr.: **9**

Alder:

**1870**
*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av  
tilstand, inngrep og  
bruk av materialer:

Kun gipsavstøpning. Utført for å kunne brukes til rekonstruksjon av manglende, lignende deler i vinduet

**Stein før:** Spraglete kleber

**Stein brukt:** Ingen

**Hugget:** Ingen

**Gipsavst.:** Ja

**Kommentarer/oppfølging:**

Bilde mangler