

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **107**

Alder:

1870

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Høyre side av ornamentet var i dårlig stand. Ny del ble tilpasset og montert med steinlim og dybel i syrefast stål.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging:

tidligere restaurert