

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **109**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Ornamentet hadde mistet en del av venstre side og var ellers sterkt overflateforvitret. Derfor ble selve ornamentet meislet ut og erstattet med nyhugget. Det nye ble montert med dybler i syrefast stål og steinlim. Omkring ble det fuget med kalkmørtel.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: