

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **122**

Alder:

Middelalder

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Kapitelplaten hadde sprekk. Denne og øvrige deler av platen ble utbedret med steinlim tilsatt kleberstøv.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Ingen

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: