

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **123**

Alder:

**Middelalder**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:



Blomst på høyre side av kapitél sprukket som følge av kløv.  
Opprinnelige deler montert tilbake ved hjelp av steinlim og 4 mm  
syrefast stål. Dessuten noe rensing og flikking med steinlim tilsatt  
kleberstøv.

**Stein før:** Stavangerkleber

**Stein brukt:** Eksisterende deler

**Hugget:** På stedet

**Gipsavst.:** Nei

**Kommentarer/oppfølging:**