

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **13**

Alder:
1870

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Ny del påmontert og tilformet på stedet (nedre del mot venstre)
Delen er limt på med steinlim. Skader i profilet til høyre er flikket.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: