

## Før/under restaurering

## Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **133**

Alder:

**Middelalder, rest. senere**
[Klikk på bilde for forstørrelse](#)

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:



Kapitélet hadde store skader som følge av rustende dybler og oppsprekking langs kløv. Restaureringen ble foretatt ved å meisle ut de skadde delene og felle inn nye biter. Disse ble festet med dybler i syrefast stål og steinlim. I tillegg ble det foretatt rensing og flikking på de eksisterende delene og noe fuging med kalkmørtel.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: Ved NDR

Gipsavst.: Ja

**Kommentarer/oppfølging:**

Det innfelte bildet viser tilstand under restaurering (dette bildet kan også forstørres ved å klikke på det).