

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **14**

Alder:

1870

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Sprekkskade i venstre del
Limt på eksisterende del med steinlim
Tilformet og flikket
Dyblet med 4 mm syrefast stål.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Eksisterende deler

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: