

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **154**

Alder:

Middelalder, rest. senere
Klikk på bilde for forstørrelse
**Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:**


Hele fialen var oppsprukket pga. rustsprengning fra jerndybler. Fialen ble demontert. Hele toppen var oppsprukket og delt i flere deler. Bruddflatene ble rengjort for rust o.l. Øverste del av toppblomst ble montert sammen, manglende deler ble erstattet med nye. Disse delene ble etterhugget og tilpasset. "Stilken" under toppblomsten var også oppsprukket pga. overdimensjonerte kobberdybler. Denne ble også komplettert og montert sammen med toppblomst. Delene ble dyblet med 4 mm syrefast stål og limt med steinlim. Plate under toppblomst ble erstattet med nyhugget plate. Mellom toppblomst-plate og underliggende ble det fuget med kalk. Opprinnelig messingdybel (12 mm) står igjen. Dyblen går helt ned til del nr. 158.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Kviknekleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: