

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: Korets sørvegg

Detalj nr.: 157

Alder:

Middelalder, rest. senere

[Klikk på bilde for forstørrelse](#)

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:


Oppsmuldring og sprekker i profiler og toppblomster. Toppblomster (4 stk.) er demontert, rensert, limt sammen og komplettert. Montert tilbake med steinlim og dyblet med 4 mm syrefast stål. Profilspisser (4 stk.) er komplettert med nyhugget stein. Disse er limt med steinlim og dyblet med 4 mm syrefast stål. Skader i profiler er utbedret med steinlim og kleberstøv og etterhugget.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: