

Før/under restaurering



Etter restaurering



Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **158**

Alder:

**Middelalder, rest. senere**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:

Fialpyramiden var sterkt oppsprukket pga. overdimensjonerte dybler. Den ble demontert, transportert til Trondheim hvor hver stein ble renset og montert sammen med steinlim og 4 mm dybler i syrefast stål. På stedet ble så de sammenlimte steinene montert med tilsvarende dybler og kalkmørtel. Oppsmuldring og sprekker i toppblomster og profilspisser ble reparert ved at de ble demontert, renset, limt sammen og komplettert. Montert tilbake med steinlim og dyblet med 4 mm syrefast stål. Skader i profiler er utbedret med steinlim og kleberstøv og etterhugget. En profidel ble også erstattet med nyhugget del.

**Stein før:** Stavangerkleber

**Stein brukt:** Kviknekleber

**Hugget:** Ved NDR

**Gipsavst.:** Ja

**Kommentarer/oppfølging:**

Det innfelte bildet viser tilstand til fialpyramiden under demontering (dette bildet kan også forstørres ved å klikke på det).