

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **164**


Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Venstre blad hadde skade etter jerndybel. Det ble flikket med steinlim tilsatt kleberstøv, etterhugget og pusset.



Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Ingen

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: