

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **174**

Alder:

**Middelalder, rest. senere**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:

Noe bladverk, samt plate under bladverket, er flikket med steinlim  
tilsatt kleberstøv, etterhugget og pusset.



**Stein før:** Stavangerkleber

**Stein brukt:** Ingen

**Hugget:** Ingen

**Gipsavst.:** Nei

**Kommentarer/oppfølging:**