

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **179**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Ornamentet var tidligere delvis restaurert med sementbasert mørtelfylling. Store skader i "stilker" under bladverk. Flatene ble renhugget. Stilkene ble bygget opp med steinlim tilsatt kleberstøv. De ble dessuten etterhugget og pusset. Bladverk og kapitélplater ble rekonstruert etter samme metode

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Ingen

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: