

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **21**

Alder:

**Middelalder**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:



Overflaten på ornamentet var meget forvitret (spesielt undersiden) De manglende delene (2 stk.) ble erstattet med nye deler. Disse ble limt på med steinlim og dyblet med 3 mm syrefast stål.

**Stein før:** Stavangerkleber

**Stein brukt:** Stavangerkleber

**Hugget:** På stedet

**Gipsavst.:** Nei

**Kommentarer/oppfølging:**