

Før/under restaurering



Etter restaurering



Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **3**

Alder:

1920

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Steinen var svært forvitret i overflaten, det var større sprekker og flere deler manglet.

Hele fialen ble nyhugget ved NDR i Trondheim.

Fialen ble montert med steinlim.

Dyblet med 4 mm syrefast stål.

Stein før: Bjørnåkleber

Stein brukt: Kviknekleber

Hugget: Ved NDR

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: