

Før/under restaurering



Etter restaurering



Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **31**

Alder:

**Middelalder, rest. senere**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:

Ornamentet var ødelagt av rustende dybel.  
Ny del ble hugget, tilformet og festet med syrefast stål og  
steinlim.

**Stein før:** Stavangerkleber

**Stein brukt:** Stavangerkleber

**Hugget:** Ved NDR

**Gipsavst.:** Ja

**Kommentarer/oppfølging:**